

令和7年 死亡災害発生の概要（全産業）

令和7年4月30日現在
大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生月	業 種	性別	年齢	職 種	経験	事故の型	起因物	発 生 状 況
1	1月	通信業	女	50代	郵便・電報外務員	19年	交通事故 （道路）	トラック	バイクで郵便配達中、交差点で信号待ち後、交差点内に進入したところ、交差点の右側から進入してきた大型トラック（10t）に衝突された。
2	1月	一般貨物自動車運送業	男	50代	貨物自動車運転者	31年	交通事故 （道路）	トラック	一人でトラックにて荷物を運搬中、事業場担当者がGPSにより車両が長時間動いていないことに気づき、確認の依頼を受けたロードサービス会社が現地に向かったところ、車両左側の前後輪が道路脇の側溝に落ちた状態で停止していたトラックのキャビン左側と道路脇の法面との間に身体を挟まれた状態で発見された。
3	1月	その他の建築工事業	男	30代	とび工	15年	2メートル以上 からの 墜落・転落	足場	解体現場でくさび式足場の解体作業中、足場から取り外した手すり（5本）をロープで縛り、一層下で待機していた共同作業者に渡そうとしたところバランスを崩し、手すり（5本）と共に高さ約20mから墜落した。
4	2月	その他の建築工事業	男	20代	とび工	4年	おぼれ	水	吊足場の解体作業中、川に墜落した。
5	3月	ビルメンテナンス業	男	50代	清掃員	25年	2メートル以上 からの 墜落・転落	作業床、歩み板	4階建て商業ビルの窓拭き作業のため、屋上でロープ高所作業時に使用するメインロープの位置を変更中、高さ約13mの屋上の端部から墜落した。
6	3月	その他の土木工事業	男	20代	その他の作業者	18ヶ月	崩壊、倒壊	地山、岩石	ガス管を更新するために、ドラグショベルで深さ1.8mを掘削し、掘削溝内に入っていたところ、矢板を設置していない箇所から土砂が崩壊し胸部に土塊が当たった。
7	3月	鉄骨・鉄筋コンクリート造 家屋建築工事業	男	30代	鉄骨工	13年	2メートル以上 からの 墜落・転落	建築物、構築物	鉄骨建方において、8階付近で（高さ約24m）防網のたわみを直す等の作業を梁上で行っていた際、梁上から地上に墜落した。